

Brtníky č. p. 246



Brtníky č. p. 246 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 246 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 246
Číslo parcelní: 300
GPS souřadnice: 50.95031,14.44849 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, poblíž železniční tratě. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Smíšený
Rozměry půdorysů [m]: 11,9 x 8,8
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstavky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Vlákno cementové šablony
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Vlákno cementové šablony

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí smíšeného typu, umístěný na vyšší podezdívce pochází z 2. pol. 19. století. Dvě roubené světnice doplňuje třetí zděná část síně. Konstrukce podstavky jednoduchého typu je obložena vodorovným dřevěným bedněním. Z dvorní strany je k objektu přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou krytou vlákno cementovými šablonami, bez vikýřů, pouze s jedním malým světlíkem u komína. Stejnými vlákno cementovými šablonami jsou kryty i oba štíty. Před vchodem je přistavěno dřevěné zádveří s vlastní sedlovou stříškou. Okna jsou dřevěná, dvoukřídlá, s jednoduchou obložkou, opatřená dřevěnými okenicemi.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů u střešní krytiny

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstavky s vodorovným bedněním
+ Dřevěné vnější okenice

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 246 - Detail podstávkového pole s okenními otvory
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-246

Poznámky



Brtníky č. p. 246 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)