

# Brtníky č. p. 253



Brtníky č. p. 253 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 253 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 253  
Číslo parcelní: 303  
GPS souřadnice: 50.94904,14.46473 (WGS-84)

### Poloha:

Tento objekt stojí sice v k. ú. Brtníky, avšak spíše spadá do sídelní struktury vesnice Panský. Jeho orientace ke světovým stranám je SV-JZ.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Špatný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 12,0 x 8,0  
Počet podlaží: 1 + Podkroví

### Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Střešní okna  
Obložení štítů: ANO / Vláknocementové šablony

### Popis

Polopatrový nepodsklepený trojdílný podstávkový dům chlévního typu s jednou roubenou světnicí pochází z 2. pol. 19. století. Zbylé dva díly zděné. Konstrukce podstávky před roubenou stěnou je jednoduchá oblouková s vodorovným dřevěným bedněním, bez přidaného zdobení. Hrázděné polopatro je dnes (2024) obložené vláknocementovými šablonami (dříve obložené přírodní břidlicí), které jsou vyskládaný do ozdobného světle-tmavého vzoru. Z dvorní strany je přístavěn dřevěný přístavek s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá eternitem vč. kolmého olemování krajů, s jedním novodobým střešním oknem uprostřed. Oba štíty jsou také obloženy vláknocementovými šablonami se světle-tmavým vzorem. vč. kolmého olemování krajů. Okna jsou dvoukřídlá dřevěná s jednoduchou obložkou. Vstupní dveře jsou dřevěné jednokřídlé.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním  
+ Obložení štítů se světle-tmavým vzorem  
+ Krytina vč. kolmého olemování  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje polopatrového podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 253 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-253](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-253)

## Poznámky



Brtníky č. p. 253 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)