

Brtníky č. p. 30



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 30
Číslo parcelní: 285
GPS souřadnice: 50.95004,14.44468 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází východně od centra obce, dál od zdejšího potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 17,7 x 7,9
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má jednu roubenou světnici, druhý a třetí zděný díl. Čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Roubená stěna je spolu s konstrukcí podstávky obložená eternitovými šablonami šedé a zelené barvy. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá šablonami z přírodní břidlice. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází vikýř typu „štičí tlama“. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo obložení z eternitových šablon. V obvodových stěnách domu nahradila plastová jednokřídlá okna s imitujícím dvoukřídlým členěním původní okna dřevěná dvoukřídlá i šestitabulková. Vstupní dřevěné dveře jsou osazeny do kamenné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Osazená novodobá plastová okna

Přehled hodnotných prvků:

+ Eternitové obložení se vzorem
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"
+ Dřevěné dveře v kamenné zárubni

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-30

Poznámky



Brtníky č. p. 30 - Pohled na podstávkovou část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)