

# Brtníky č. p. 30



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 30  
Číslo parcelní: 285  
GPS souřadnice: 50.95004,14.44468 (WGS-84)

Poloha:  
Objekt se nachází východně od centra obce, dál od zdejšího potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreační  
Stupeň zachování: Špatný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 17,7 x 7,9  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Nelze určit  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdvo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonová břidlice  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má jednu roubenou světnici, druhý a třetí zděný díl. Čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Roubená stěna je spolu s konstrukcí podstávky obložena eternitovými šablonami šedé a zelené barvy. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá šablonami z přírodní břidlice. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází vikýř typu „štičí tlama“. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo obložení z eternitových šablon. V obvodových stěnách domu nahradila plastová jednokřídlá okna s imitujícím dvoukřídlým členěním původní okna dřevěná dvoukřídlá i šestitabulková. Vstupní dřevěné dveře jsou osazeny do kamenné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Osazená novodobá plastová okna

### Přehled hodnotných prvků:

+ Eternitové obložení se vzorem  
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování  
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"  
+ Dřevěné dveře v kamenné zárubni

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-30](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-30)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 30 - Pohled na podstávkovou část  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 30 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)