

Brtníky č. p. 53



Brtníky č. p. 53 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 53 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 53
Číslo parcelní: 220
GPS souřadnice: 50.95287,14.45108 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky u hlavní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 11,6 x 6,9
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Všechny díly jsou roubené s konstrukcí podstávky vně stěn. Podstávka je zde jednoduchého typu a je obložena vodorovným dřevěným bedněním. Celá hmota je zastřešena sedlovou střechou s námětky a je krytá šablonami z asfaltové šindele. Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňuje malý světlík. Oba štíty jsou nově obloženy šablonami z asfaltové šindele. Z dvorní strany je k objektu přistaven zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách jsou osazena dřevěná dvoukřídla okna s dřevěnými obložkami a vstupní dveře jsou zde již nahrazeny novými.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení patra a štítů šablonami z asfaltové šindele
- Chybějící kolmé olemování okrajů střešní roviny

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
- + Dřevěná dvoukřídla okna
- + Dřevěné okenní obložky

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny a obložení štítů je možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 53 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 53 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-53

Poznámky



Brtníky č. p. 53 - Pohled na podstávkovou část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 53 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)