

# Brtníky č. p. 54



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 54  
Číslo parcelní: 221  
GPS souřadnice: 50.95310,14.45126 (WGS-84)

Poloha: Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 11,6 x 7,3  
Počet podlaží: 1 + Polopatro  
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Asfaltová šindele  
Vikýře a střešní okna: Světlík  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Krajní díly i vstupní síň jsou roubené. Konstrukce podstávky jednoduchého typu se dochovala v kompletním stavu pouze na jihozápadním průčelí. Stavebním vývojem došlo k vyzdění roubení na jihovýchodním průčelí. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, dnes (2024) je obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou a je krytá šablonami z asfaltové šindele, které nahradily původní břidlicovou krytinu. Uliční střešní rovina je doplněná o tři světlíky. Oba štítů jsou okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídla okna s různým typem členění. Původní vstupní dveře, dřevěné dvoukřídla, jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele  
- Vyzdění části roubené světnice

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaní roubení s kontrastní výmazkou  
+ Dochovaná konstrukce podstávky na jihozápadním průčelí  
+ Břidlicové obložení polopatra a štítů  
+ Světle-tmavý vzor v obložení  
+ Dřevěná dvoukřídla okna  
+ Dřevěné dveře

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje polopatrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 54 - Pohled na vstupní část  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-54](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-54)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 54 - Pohled na podstávkovou část  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)