

Brtníky č. p. 54



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 54
Číslo parcelní: 221
GPS souřadnice: 50.95310,14.45126 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 11,6 x 7,3
Počet podlaží: 1 + Polopatro

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Krajní díly i vstupní síň jsou roubené. Konstrukce podstávky jednoduchého typu se dochovala v kompletním stavu pouze na jihozápadním průčelí. Stavebním vývojem došlo k vyzdění roubení na jihovýchodním průčelí. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, dnes (2024) je obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou a je krytá šablonami z asfaltové šindele, které nahradily původní břidlicovou krytinu. Uliční střešní rovina je doplněná o tři světlíky. Oba štítů jsou okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídla okna s různým typem členění. Původní vstupní dveře, dřevěné dvoukřídla, jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Vyzdění části roubené světnice

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaní roubení s kontrastní výmazkou
+ Dochovaná konstrukce podstávky na jihozápadním průčelí
+ Břidlicové obložení polopatra a štítů
+ Světle-tmavý vzor v obložení
+ Dřevěná dvoukřídla okna
+ Dřevěné dveře

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje polopatrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 54 - Pohled na vstupní část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-54

Poznámky



Brtníky č. p. 54 - Pohled na podstávkovou část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 54 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)