

# Brtníky č. p. 55



Brtníky č. p. 55 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 55 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 55  
Číslo parcelní: 222  
GPS souřadnice: 50.95332,14.45137 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 13,8 x 7,2  
Počet podlaží: 1 + Podkroví

### Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Krajiní díly jsou roubené, střední díl je zděný. Konstrukce podstávky se dochovala u obou roubených částí, v jižní části má podstávka také dřevěné vodorovné bednění. Celá hmota je zastřešena symetrickou sedlovou střechou, která je krytá šablonami z recyklovaného plastu, imitujícími přírodní břidlici, které nahradily původní přírodní břidlicovou krytinu. Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňuje vikýř typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou okrasně obloženy sestavovanou přírodní břidlicí - motivy lunety. Ze severní strany je k objektu přistaven bedněný přízemní přístavek s pultovou střechou kolmou ke štítové stěně. Ve stěnách jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými profilovanými obložkami a vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé se zasklením.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Střešní šablony s imitací břidlicové šablony
- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů ve střešní rovině

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Okrasné břidlicové obložení štítů - motivy lunety
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s profilovanými okenními obložkami
- + Dřevěné dveře

### Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského podstávkového domu Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 55 - Pohled na vstupní část  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 55 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-55](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-55)

## Poznámky

---

---

---

---



Brtníky č. p. 55 - Detail průčelí  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 55 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)