

Brtníky č. p. 5



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 5
Číslo parcelní: 116
GPS souřadnice: 50.94800,14.44243 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v centru obce Brtníky u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 13,0 x 9,5
Počet podlaží: 1 + Polopatro
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Polopatrový, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Krajiní díly jsou roubené s dochovanou konstrukcí podstávky, která je zde mladšího typu, bez obloukového segmentového seříznutí. Prostřední díl je zděný, nad ním se nachází zděná komora s vlastní sedlovou střechou. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, dnes (2024) je obloženo šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou s polovalbou a je krytá šablonami z recyklovaného plastu, které nahradily eternitovou krytinu. Střešní roviny nejsou doplněny žádným vikýřem či střešním oknem. Oba dva štíty jsou okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice. Ke dvorní straně je přistavěn druhý trakt-polopatrový přístavek s pultovou střechou navazující na hřeben střechy hlavní hmoty. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá okna s poutcem a nadsvětlíkem nad dvojicí křídel. Kolem oken se dochovaly dřevěné okrasně profilované obložky. Vstupní dveře jsou původní, dřevěné s drobnými skelnými plochami.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybí kolmé olemování okrajů střešní roviny

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou
+ Konstrukce podstávky
+ Obložení polopatra a štítů přírodní břidlicí
+ Původní dřevěná okna
+ Okenní okrasně profilované obložky

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje polopatrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-5

Poznámky



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)