

# Brtníky č. p. 5



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 5  
Číslo parcelní: 116  
GPS souřadnice: 50.94800,14.44243 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází v centru obce Brtníky u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 13,0 x 9,5  
Počet podlaží: 1 + Polopatro  
Konstrukce podstávky: Jiná  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo  
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Polopatrový, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Krajiní díly jsou roubené s dochovanou konstrukcí podstávky, která je zde mladšího typu, bez obloukového segmentového seříznutí. Prostřední díl je zděný, nad ním se nachází zděná komora s vlastní sedlovou střechou. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, dnes (2024) je obloženo šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou s polovalbou a je krytá šablonami z recyklovaného plastu, které nahradily eternitovou krytinu. Střešní roviny nejsou doplněny žádným vikýřem či střešním oknem. Oba dva štíty jsou okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice. Ke dvorní straně je přistavěn druhý trakt-polopatrový přístavek s pultovou střechou navazující na hřeben střechy hlavní hmoty. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá okna s poutcem a nadsvětlíkem nad dvojicí křídel. Kolem oken se dochovaly dřevěné okrasně profilované obložky. Vstupní dveře jsou původní, dřevěné s drobnými skelnými plochami.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu  
- Chybí kolmé olemování okrajů střešní roviny

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou  
+ Konstrukce podstávky  
+ Obložení polopatra a štítů přírodní břidlicí  
+ Původní dřevěná okna  
+ Okenní okrasně profilované obložky

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje polopatrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-5](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-5)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)