

Brtníky č. p. 67



Brtníky č. p. 67 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 67 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 67
Číslo parcelní: 242
GPS souřadnice: 50.95446,14.45365 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a přímo u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 11,5 x 6,3 ; 6,4 x 2,9
Počet podlaží: 1 + Polopatro

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Vlákno-cementové šablony / plechová

Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Polopatrový, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 2. pol. 19. stol. Objekt s jednou roubenou světnicí, a druhým a třetím dílem zděným. U roubené světnice se dochovala konstrukce podstávky s dřevěným vodorovným bedněním. Na dvorní straně je přistavěn přízemní, dřevěný přístavek, který je zastřešen protažením střechy z hlavní hmoty. Sedlová střecha nad vstupním průčelím objektu je pokrytá vlákno-cementovými šablonami, které nahradily původní břidlicovou krytinu. Z dvorní strany je krytina tvořená falcovaným plechem. Střešní rovina nad vstupem doplňuje jeden světlík. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo dřevěné obložení s laťováním. V obvodových stěnách domu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže a plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže. Vstupní dveře se dochovaly původní, dřevěné jednokřídlé s dřevěnou zárubní.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění jednoho sloupku na severním průčelí

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Dřevěné obložení patra s laťováním
+ Dřevěná dvoukřídlá okna
+ Dřevěné vstupní dveře

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 67 - Pohled na vstupní část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 67 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-67

Poznámky



Brtníky č. p. 67 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 67 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)