

Brtníky č. p. 83



Brtníky č. p. 83 - Pohled na zbořeňišť
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)



Brtníky č. p. 83 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 83
Číslo parcelní: 206
GPS souřadnice: 50.95213,14.45050 (WGS-84)

Poloha:

Objekt stával ve východní části obce Brtníky u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám byla JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stupeň zachování: Zaniklý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Zaniklý
Rozměry půdorysů [m]: 11,5 x 4,8 ; 5,4 x 5,4
Počet podlaží: 2 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Obvodová konstrukce patra: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Mansardová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Bývalý patrový, částečně podsklepený, trojdílný dvoutraktový podstávkový dům pocházel z přelomu 18. a 19. stol. Měl složitější dispozici do tvaru L, s jednou roubenou světnicí, druhý a třetí díl byl zděný. Na první díl navazovalo patrové křídlo. Konstrukce podstávky u roubených stěn byla jednoduchého typu s dřevěným vodorovným obložním. Uliční roubené stěny byly časem vyzděny. Patro a štíty byly roubené a dříve i obložené přírodní břidlicí. Celý objekt byl zastřešen mansardovou střechou s polovalbou a s eternitovou krytinou. Ke hmotě objektu byl z východní strany přistaven bedněný přízemní přístavek se sedlovou střechou. Ve stěnách objektu byla osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a později jednoduchá dřevěná dvoukřídlá okna. Vstupní portál tvoří kamenné zárubně s dřevěnými dveřmi z období 60. let. Ze stejného období pochází keramický glazurovaný obklad v severovýchodní přízemní části objektu, který výškově přesahuje výšku parapetů oken.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: /
Dle významu: /
Dle cennosti: /

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Zanikl

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 83 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 5/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-83

Poznámky



Brtníky č. p. 83 - Historický pohled, objekt č. p. 83 vpravo
(Zdroj: Archiv Bund der Niederländer e. V., fotografie poskytnutá kontaktní osobou Andreasem Knieselem, 1950)