

Brtníky č. p. 92



Brtníky č. p. 92 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 92 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 92
Číslo parcelní: 175
GPS souřadnice: 50.95077,14.44795 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, přímo u hlavní komunikace směrem na Rumburk. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 12,1 x 6,5 ; 6,7 x 5,8
Počet podlaží: 1 + Polopatro

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice / Svislé dřevěné bednění

Popis

Polopatrový, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. V jihozápadním díle roubené světnice se dochovala konstrukce podstávky jednoduchého typu. Prostřední díl je též roubený, nad ním se nachází střešní vikýř se sedlovou střechou. Hrázděné polopatro je bedněné na sraz. Celá hlavní hmota je zastřešena symetrickou sedlovou střechou a je krytá eternitovými šablonami s hřebenovým a okapovým kolmým olemováním. Severovýchodní štít je obložen dřevěným bedněním s laťováním. Celé jihozápadní průčelí (štít, roubení a konstrukce podstávky) jsou obloženy rozměrově menšími šablonkami z přírodní břidlice. Ke dvorní straně je přistavěn patrový bedněný přístavek se sedlovou střechou. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá okna a jednoduché dřevěné okenní obložky. Vstupní dřevěné dveře jsou jednokřídlé s horním nadsvětlíkem.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Chybějící kolmé olemování střešní roviny a štítového okraje

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Dřevěné obložení patra štítu
+ Břidlicové obložení celého JZ průčelí
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského podstávkového domu s polopatrem na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 92 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 92 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-92

Poznámky



Brtníky č. p. 92 - Detail podstávkového pole s okenním otvorem
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 92 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)