

Brtníky č. ev. 21



Brtníky č. ev. 21 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 21 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 21
Číslo parcelní: 128
GPS souřadnice: 50.94892,14.44454 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází na východní hranici středu obce Brtníky, poblíž Brtnického potoka a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 15,5 x 6,8
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou roubenou světnicí s kontrastním vytažením spár, s druhým a třetím zděným dílem je zastřešen symetrickou sedlovou střechou. U světnice se dochovala konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním. Ze severní straně je k objektu přistavěn dřevěný přízemní přístavek s pultovou střechou kolmou na štít. Sedlová střecha hlavního objektu je dnes (2024) pokryta šablonami z recyklovaného plastu. Nad vstupním průčelím se ve střešní rovině dochoval střešní vikýř typu „štičí tlama“. Východní štít je okrasně obložen šablonami z přírodní břidlice, západní štít je bedněný. Okna jsou dřevěná, většinou dvoukřídlá šestitabulková, v roubené části s dřevěnými jednoduchými obložkami. Vstup tvoří dřevěné zárubně s osazenými dřevěnými dvoukřídlými dveřmi.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina částečně ze šablon z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"
+ Dřevěná dvoukřídlá okna
+ Dřevěné dveře vč. dřevěné zárubně

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 21 - Detail podstávkového pole s okenními otvory
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev21

Poznámky



Brtníky č. ev. 21 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)