

Brtníky č. ev. 23



Brtníky č. ev. 23 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 23 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 23
Číslo parcelní: 259
GPS souřadnice: 50.94958,14.46554 (WGS-84)

Poloha:

Tento objekt stojí v k. ú. Brtníky, avšak spíše spadá do sídelní struktury vesnice Panský. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 16,0 x 7,6
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Vláknocementové šablony
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama, střešní okna
Obložení štítů: ANO / Vláknocementové šablony

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 2. pol. 19. století. Objekt prošel v roce 2021 rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je členěn na dvě roubené části, světnici a komoru, které jsou nyní obnaženy, zatímco dříve byly obloženy eternitem. Střední síňový díl je zděný, čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu, kde pásky s rozpěrou jsou seříznuty do plochého kruhového segmentu. Z dvorní části je k objektu přistaven přízemní zděný přístavek, ze štítové západní strany je přistaven dřevěný přístavek s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s vláknocementovými šablonami, které nahradily falcovanou plechovou krytinu. Zdobné obložení štítu přírodní břídlíci se světle-tmavým vzorem bylo nahrazeno obložением též z vláknocementových šablon. Uprostřed střechy nad vstupním průčelím se nachází střešní vikýř typu „štičí tlama“, u kterého lze sledovat větší výšku. Na jižní střešní rovině jsou osazena tři novodobá střešní okna. Okna jsou zde osazena nová dřevěná jednokřídlá s imitací členění do latinského kříže.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Netypická výška střešního vikýře typu "štičí tlama"

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky jednoduchého typu
+ Dřevěné dveře v kamenné zárubni

Doporučení:

Tento objekt je spoluurčujícím dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 23 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev23

Poznámky



Brtníky č. ev. 23 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)