

Brtníky č. ev. 28



Brtníky č. ev. 28 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 28 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 28
Číslo parcelní: 227
GPS souřadnice: 50.95373,14.45180 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 15,6 x 9,6
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je členěn na tři roubené díly a na čtvrtý hospodářský bedněný díl. Všechny roubené díly jsou obloženy eternitovými šablonami. Konstrukce podstávky se dochovala v jižní části objektu a je též obložena eternitem. Na dvorní straně je ke třetímu a čtvrtému dílu přistavěn dřevěný přízemní přístavek s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou krytou břidlicí, bez vikýřů, pouze s dvěma malými světlíky z uliční strany. Oba štíty jsou obloženy eternitovými šablonami v červené barvě a olemovány šablonami šedé barvy. Okna v přízemí jsou dřevěná dvoukřídlá s latinským křížem. V patře pak dřevěná dvoukřídlá bez dalšího členění a ve štítu jednoduchá malá čtvercová okna. Vstupní dřevěné jednokřídlé dveře jsou osazeny do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zanedbaná údržba

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
+ Dřevěná dvoukřídlá okna
+ Dřevěné dveře v dřevěné zárubni

Doporučení:

Tento objekt je spoluurčujícím dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 28 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 28 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev28

Poznámky



Brtníky č. ev. 28 - Detail podstávkového pole s okenním otvorem
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 28 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)