

# Brtníky č. ev. 30



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. ev.: 30  
Číslo parcelní: 25  
GPS souřadnice: 50.94747,14.43315 (WGS-84)

### Poloha:

Tento objekt stojí na západní hranici středu obce Brtníky, u komunikace vedoucí do osady Kopec. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 13,5 x 7,3  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům se dvěma roubenými světnicemi pochází z roku 1838. Druhý síňový díl objektu je zděný a čtvrtý hospodářský díl bedněný. Konstrukce podstávky se dochovala u roubených stěn, je jednoduchá, oblouková s hladkými trámky bez zdobení. Na dvorní straně je ke třem dílům přízemí přistavěn bedněný přístavek s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá eternitovými šablonami vč. kolmého olemování okrajů. Nad vstupním průčelím se nachází střešní vikýř typu „štičí tlama“. Štíty pod střechou jsou obloženy též šablonami z eternitu. Okna v přízemí i ve štítech jsou dvoukřídlá, dřevěná, šestitabulková s jednoduchými obložkami. U vchodu se nachází jedno velké dřevěné okno členěné na 6 tabulek, doplněné ozdobnou dřevěnou obložkou. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, osazené do kamenné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Zanedbaná údržba

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubené části objektu  
+ Konstrukce podstávky  
+ Eternitová krytina vč. kolmého olemování  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna  
+ Dřevěné dveře

### Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev30](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev30)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 30 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)