

Brtníky č. ev. 32



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. ev.:	32
Číslo parcelní:	3
GPS souřadnice:	50.94869,14.43236 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, u komunikace vedoucí směrem na Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	15,1 x 6,5
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Asymetrická
Krytina:	Plechová
Vikýře a střešní okna:	Štičí tlama
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaná břidlice / Plechové obložení

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 1. pol. 19. století. Střední síňový díl je zděný, čtvrtý hospodářský je bedněný a obložený eternitem. Roubená část světnice je rovněž obložena eternitovými šablonami. Celý objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou, která je krytá plechovými falcovanými panely. JV štít je obložený šablonkami z přírodní břidlice poskládané do dekorativních vzorů, druhý SZ štít plechovými falcovanými panely. Z uliční strany je ve střeše umístěn střešní vikýř typu „štičí tlama“ s větší výškou. Okna v přízemí jsou dřevěná dvoukřídlá, šestitabulková, ve vyšším patře pak s dělením latinského kříže.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Nízký
------------------------------------	-------

Přehled rušivých prvků:

- Hmotová koncepce přístaveb

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené části objektu
- + Konstrukce podstávky
- + Eternitové obložení roubení a podstávky
- + Břidlicové obložení JV štítu
- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
- + Dřevěné dveře

Doporučení:

Tento objekt je spoluurčujícím dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev32

Poznámky



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 32 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)