

Brtníky č. ev. 39



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 39
Číslo parcelní: 11
GPS souřadnice: 50.94874,14.43268 (WGS-84)

Poloha: Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, přímo u komunikace na Mikulášovici. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: ANO
Chráněn od: 03.05.1958
Památková ochrana: Kulturní památka
Rozsah ochrany pozemku: Celý pozemek, chráněno
Číslo ÚSKP: 35739/5-3600

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 15,4 x 9,4
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní čtyřdílný, částečně podsklepený podstávkový dům komorového typu. Objekt se dvěma roubenými světnicemi pochází z roku 1840. Druhý díl objektu je zděný a čtvrtý hospodářský je bedněný. Konstrukce podstávky se dochovala u východní světnice a je jednoduchá oblouková s hladce opracovanými trámky. Z boku u severní části objektu je přistavěn bedněný přístřešek s pultovou střechou. Střeška je symetrická, sedlová, krytá šablonami z přírodní břidlice vč. kolmé olemování okrajů. Střeška má dochované 3 sedlové vikýře. Štíty pod střechou jsou obloženy přírodní břidlicí s motivy lunety. Před vchodem se nachází zděné zádveří s pultovou stříškou. Okna jsou dřevěná, dvoukřídlá, šestitabulková s jednoduchými obložkami.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Jedinečný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zádveří

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Břidlicové obložení štítů s motivem lunety
+ Střešní krytina ze šablon z přírodní břidlice
+ Kolmé olemování krajů střech a štítů
+ Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev39

Poznámky



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. ev. 39 - Pohled na vstupní část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)