

Brtníky č. ev. 45



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 45
Číslo parcelní: 295
GPS souřadnice: 50.94952,14.44580 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a přímo u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 7,1 x 4,8
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Patrový, částečně podsklepený, dvoudílný (původně trojdílný) podstávkový dům v přízemí s jednou roubenou světnicí pochází z 1. pol. 19. století. Druhý díl objektu je zděný, patro i štít jsou nově obloženy šablonami z asfaltové šindele, které nahradily přírodní břidlici. Na místě původního třetího dílu je zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je jednoduchá oblouková s vodorovným dřevěným bedněním u ližiny a rozpěry, sloupky jsou zde kryty nejspíše palubkovým obkladem. Celá podstávka je kontrastně natřena bílou barvou oproti tmavému nátěru roubení. Symetrická sedlová střecha s námětky je krytá novodobými šablonami z recyklovaného plastu vč. kolmého olemování okrajů. Okna jsou nová plastová se svislou příčkou s původní ozdobně profilovanou dřevěnou obložkou.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina částečně ze šablon z recyklovaného plastu
- Obložení patra a štítů šablonami z asfaltové šindele
- Odbourání třetího dílu
- Osazení plastových oken

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje patrových podstávkových domů na Šluknovsku. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev45

Poznámky



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 45 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)