

Brtníky č. ev. 48



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na objekt ze západu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na objekt ze západu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 48
Číslo parcelní: 4
GPS souřadnice: 50.94897,14.43235 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, poblíž komunikace na Mikulášovici. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 12,0 x 8,3
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, šikmé pásky a vodorovná ližina, plátované spoje
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice / plechová
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům chlévního typu s jednou roubenou světnicí pochází z 1. pol. 19. století. Druhý a třetí díl jsou zděné. Ke druhému a třetímu dílu na dvorní straně je přistavěn přízemní zděný přístavek s pultovou střechou. Roubení je zde přiznané s kontrastní výmazkou, která je již značně vypadaná a z dvorní strany je roubení již nahrazeno zdívkem. Konstrukce podstávky u roubené stěny je jednoduchá, oblouková s hladkými sloupky, bez zdobení. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha, která je krytá z ulice břidlicí vč. kolmého olemování okrajů, ze dvora je krytá falcovanou plechovou krytinou. Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňují dva sedlové vikýře obložené rovněž břidlicí. Oba štíty jsou též obloženy přírodní břidlicí. Okna jsou dřevěná dvoukřídlá, v přízemí šestitabulková s jednoduchou obložkou, v patře s členěním do latinského kříže. Dřevěné jednokřídlé plné dveře jsou osazeny do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluúčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zanedbaná údržba

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou
+ Konstrukce podstávky
+ Obložení štítů šablonami z přírodní břidlice
+ Břidlicová střešní krytina vč. kolmého olemování
+ Střešní sedlový vikýř
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Tento objekt je spoluúčujícím dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na objekt ze západu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev48

Poznámky



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 48 - Pohled na vstupní část (Zdroj: S. Šulcová, 2024)