

Brtníky č. ev. 49



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. ev.:	49
Číslo parcelní:	10
GPS souřadnice:	50.94893,14.43286 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, poblíž komunikace na Mikulášovce. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	14,1 x 7,9
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice / plechová
Vikýře a střešní okna:	Štičí tlama
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům chlévního typu s jednou roubenou světnicí pochází z 1. pol. 19. stol. Druhý a třetí díl objektu je zděný. Konstrukce podstávky je jednoduchá, oblouková s hladkými sloupky, bez zdobení. Na dvorní straně je ke třetímu dílu přistaven převážně bedněný přízemní přístavek s pultovou střechou. Štíty jsou bedněné s laťováním, roubená část je opatřena kontrastní výmazkou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s námětky, která je krytá nad vstupním průčelím přírodní břidlicí, z dvorní strany falcovaným plechem. Uprostřed střechy nad vstupním průčelím se nachází střešní vikýř typu „štičí tlama“. Okna jsou dřevěná dvoukřídla bez dalšího dělení s jednoduchou obložkou. Vstupní dveře jsou jednokřídla a dřevěné.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zanedbaná údržba

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou
- + Konstrukce podstávky
- + Obložení štítů bedněním s laťováním
- + Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
- + Střešní vikýř typu "štičí tlama"
- + Dřevěná dvoukřídla okna

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev49

Poznámky



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 49 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)