

# Brtníky č. ev. 53



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. ev.: 53  
Číslo parcelní: 142  
GPS souřadnice: 50.94966,14.44552 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází na východní hranici středu obce Brtníky, poblíž Brtnického potoka a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 14,9 x 7,3  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Sloupky, šikmé pásky a vodorovná ližina, plátované spoje  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu  
Vikýře a střešní okna: Světlík  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní nepodsklepený trojdílný roubený podstávkový dům komorového typu pochází z 1. pol. 19. století. U roubené světnice s kontrastní výmazkou se dochovala konstrukce podstávky. Zbylé dva roubené díly jsou obloženy přírodní břidlicí vč. kolmého olemování krajů a lemů. Stejně obloženy přírodní břidlicí jsou také oba štíty. Část objektu za komorou je bedněná. Na dvorní straně je k druhému a třetímu dílu přistavěn přízemní dřevěný přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je jednoduchá, oblouková, bez dalšího zdobení sloupků. Sedlová střecha je nově krytá šablonami z recyklovaného plastu, původně krytá eternitovými šablonami. Střecha je bez střešních oken či vikýřů, pouze s jedním světlíkem uprostřed. Okna jsou dřevěná, dvoukřídla, v roubené části bez dalšího dělení, pouze s jednoduchou obložkou, ve zděné části a ve štítech s dělením do latinského kříže. Dochovány jsou vstupní dvoukřídla dřevěné dveře v masivní dřevěné zárubni.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Dochovaná konstrukce podstávky  
+ Obložení štítů a části roubení přírodní břidlicí  
+ Krytina a obložení vč. kolmého olemování  
+ Dřevěná dvoukřídla okna  
+ Dřevěné dvoukřídla vstupní dveře

### Doporučení:

Dochovaný objekt je zásadním dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Detail vstupního portálu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev53](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev53)

## Poznámky

---

---

---

---



Brtníky č. ev. 53 - Detail vstupního portálu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)