

Brtníky č. ev. 53



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 53
Číslo parcelní: 142
GPS souřadnice: 50.94966,14.44552 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází na východní hranici středu obce Brtníky, poblíž Brtnického potoka a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 14,9 x 7,3
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, šikmé pásky a vodorovná ližina, plátované spoje
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní nepodsklepený trojdílný roubený podstávkový dům komorového typu pochází z 1. pol. 19. století. U roubené světnice s kontrastní výmazkou se dochovala konstrukce podstávky. Zbylé dva roubené díly jsou obloženy přírodní břidlicí vč. kolmého olemování krajů a lemů. Stejně obloženy přírodní břidlicí jsou také oba štíty. Část objektu za komorou je bedněná. Na dvorní straně je k druhému a třetímu dílu přistavěn přízemní dřevěný přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je jednoduchá, oblouková, bez dalšího zdobení sloupků. Sedlová střecha je nově krytá šablonami z recyklovaného plastu, původně krytá eternitovými šablonami. Střecha je bez střešních oken či vikýřů, pouze s jedním světlíkem uprostřed. Okna jsou dřevěná, dvoukřídla, v roubené části bez dalšího dělení, pouze s jednoduchou obložkou, ve zděné části a ve štítech s dělením do latinského kříže. Dochovány jsou vstupní dvoukřídla dřevěné dveře v masivní dřevěné zárubni.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Dochovaná konstrukce podstávky
+ Obložení štítů a části roubení přírodní břidlicí
+ Krytina a obložení vč. kolmého olemování
+ Dřevěná dvoukřídla okna
+ Dřevěné dvoukřídla vstupní dveře

Doporučení:

Dochovaný objekt je zásadním dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev53

Poznámky



Brtníky č. ev. 53 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 53 - Pohled na objekt
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)