

Brtníky č. ev. 69



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 69
Číslo parcelní: 43
GPS souřadnice: 50.94720,14.43651 (WGS-84)

Poloha:
Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Usedlost
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 18,2 x 7,7
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Mansardová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům chlévního typu pochází z 1. poloviny 19. století. Roubenou světnici v přízemí doplňují tři díly zděné. Patro je celé roubené. Ve třetím dílu jsou utilitárně osazena plechová vrata, čímž je narušen celkový vzhled stavby. Konstrukce podstávky u roubené stěny je jednoduchá s balustrádovými sloupky. Jeden štít je pokrytý kombinací eternitových a břidlicových šablon, druhý štít je bedněný s laťováním. Střecha je mansardová, krytá rovněž eternitem. Na severovýchodní střešní rovině se nacházel sedlový vikýř, který byl nahrazen střešním světlíkem. Okna v přízemí jsou dřevěná dvoukřídlá bez dalšího členění, doplněná jednoduchými obložkami. V patře a ve štítech se nachází několik dvoukřídlých šestitabulkových oken.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Osazení vrat ve zděné části
- Horší stavební stav

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubené přízemí
+ Konstrukce podstávky s profilovanými sloupky
+ Roubené patro
+ Mansardová střecha

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu s pavlačí na Šluknovsku. Po rehabilitaci obložení a dveřních otvorů možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt ze severu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev69

Poznámky



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 69 - Pohled na objekt ze severu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)