

Brtníky č. ev. 70



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. ev.: 70
Číslo parcelní: 230
GPS souřadnice: 50.95362,14.45242 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u místní komunikace, blíže k Brtnickému potoce. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 15,3 x 8,7
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní nepodsklepený čtyřdílný podstávkový dům chlévního typu pochází z 2. poloviny 19. století. Objekt je rozdělen na jednu roubenou světnici a tři díly zděné. Konstrukce podstávky je jednoduchá s vodorovným dřevěným bedněním. Ke štítové stěně čtvrtého dílu byla přistavěna dřevěná garáž s pultovou střechou. Během sledovaného období (2003-2024) prošel celý objekt rekonstrukcí. Symetrická sedlová střecha je nyní pokryta šablonami z recyklovaného plastu, které nahradily původní eternitovou krytinu. Oba štíty jsou bedněné. Dva původní světlíky jsou nyní nahrazeny 3 novými střešními okny. Vyměněna jsou také původní okna. V přízemí jsou dřevěná, dvoukřídlá okna, bez dalšího členění doplněná ozdobnou mříží. V roubené části jsou okna navíc doplněna dřevěnými obložkami. Okna v patře jsou jednoduchá s jednou svislou dělicí příčkou a rovněž dřevěnými obložkami. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, pravděpodobně dřevěné.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování střešních rovin
- Osazená novodobá střešní okna bez hlubší koncepce

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené přízemí
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. Po rehabilitaci střešní krytiny možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev70

Poznámky



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)