

Brtníky č. ev. 71



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. ev.:	71
Číslo parcelní:	235
GPS souřadnice:	50.95443,14.45259 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u místní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	10,9 x 6,4
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna:	Štičí tlama
Obložení štítů:	ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, částečně nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 2. poloviny 19. století. Objekt je rozdělen na jednu roubenou světnici a dva díly zděné. Roubená světnice byla z uliční strany celá nahrazená zdivem. Konstrukce podstávky je mladšího charakteru, lze již pozorovat pravouhlý systém bez seříznutí do oblouku. Na dvorní straně je ke druhému a třetímu dílu zděný přístaven přízemní přístavek s pultovou střechou. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha krytá šablonami z asfaltové šindele s centrálním střešním vikýřem typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou také obloženy šablonami z asfaltové šindele. Okna v přízemí jsou dřevěná dvoukřídlá s členěním do latinského kříže a jednoduchými obložkami, v patře pak okna dvoukřídlá šestitabulková. Vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře jsou osazeny do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Neutrální
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Střední
------------------------------------	---------

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná část roubené světnice
- + Konstrukčně mladší podstávka
- + Dřevěná okna

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z jhozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev71

Poznámky



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)