

# Brtníky č. ev. 71



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. ev.: 71  
Číslo parcelní: 235  
GPS souřadnice: 50.95443,14.45259 (WGS-84)

Poloha:  
Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u místní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

**Kategorizace**  
Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

## Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 10,9 x 6,4  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Jiná  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

## Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Asfaltová šindele  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

## Popis

Přízemní, částečně nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu pochází z 2. poloviny 19. století. Objekt je rozdělen na jednu roubenou světnici a dva díly zděné. Roubená světnice byla z uliční strany celá nahrazená zdívkem. Konstrukce podstávky je mladšího charakteru, lze již pozorovat pravouhlý systém bez seříznutí do oblouku. Na dvorní straně je ke druhému a třetímu dílu zděný přístaven přízemní přístavek s pultovou střechou. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha krytá šablonami z asfaltové šindele s centrálním střešním vikýřem typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou také obloženy šablonami z asfaltové šindele. Okna v přízemí jsou dřevěná dvoukřídlá s členěním do latinského kříže a jednoduchými obložkami, v patře pak okna dvoukřídlá šestitabulková. Vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře jsou osazeny do dřevěné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

**Stupeň neregulovaných změn:** Střední

## Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele  
- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele

## Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná část roubené světnice  
+ Konstrukčně mladší podstávka  
+ Dřevěná okna

## Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt z jhozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev71](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev71)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 71 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)