

# Mikulášovice č. p. 104



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovice  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 104  
Číslo parcelní: 177  
GPS souřadnice: 50.96219,14.38022 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích, poblíž zdejšího potoka a hlavní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Trvalé bydlení  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 13,6 x 10,0 ; 5,9 x 15,5  
Počet podlaží: 1 + Podkroví

### Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Obvodová konstrukce patra: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Plechové obložení

### Popis

Hmota původního podstávkového domu byla přízemní s trojdílnou dispozicí zřejmě chlévního typu. Dodnes se dochovala pouze roubená světnice o rozměrech 5,3 x 3,6 m ve východní části objektu vč. podstávkové konstrukce. Sloupky podstávky jsou barokně profilovány a zbylá konstrukce je jednoduchého typu. Druhý a třetí zděný díl byl přestaven a zvýšen o patro v pozdější době (pravděpodobně v období industrializace). K hmotě prvního dílu také přistavěno patrové zděné křídlo směřující do dvora. Objekt je převážně zastřešen sedlovou střechou, různých sklonů, která je pokrytá krytinou z eternitových šablon, lze pozorovat plechové obložení štítů. Osazená okna v objektu jsou různého typu a materiálů: trojdílná špaletová, jednokřídlá bez členění, či dvoukřídlá šestitabulková, dřevěná nebo plastová.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Hmotové rozšíření objektu o přístavby
- Materiálová nesourodost
- Různorodost okenních otvorů a výplní

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Profilované sloupky podstávky

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 104 - Historický pohled z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na průčelí  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-104](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-104)

## Poznámky