

Mikulášovice č. p. 104



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 104
Číslo parcelní: 177
GPS souřadnice: 50.96219,14.38022 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích, poblíž zdejšího potoka a hlavní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 13,6 x 10,0 ; 5,9 x 15,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Obvodová konstrukce patra: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Plechové obložení

Popis

Hmota původního podstávkového domu byla přízemní s trojdílnou dispozicí zřejmě chlévního typu. Dodnes se dochovala pouze roubená světnice o rozměrech 5,3 x 3,6 m ve východní části objektu vč. podstávkové konstrukce. Sloupky podstávky jsou barokně profilovány a zbylá konstrukce je jednoduchého typu. Druhý a třetí zděný díl byl přestaven a zvýšen o patro v pozdější době (pravděpodobně v období industrializace). K hmotě prvního dílu také přistavěno patrové zděné křídlo směřující do dvora. Objekt je převážně zastřešen sedlovou střechou, různých sklonů, která je pokrytá krytinou z eternitových šablon, lze pozorovat plechové obložení štítů. Osazená okna v objektu jsou různého typu a materiálů: trojdílná špaletová, jednokřídlová bez členění, či dvoukřídla šestitabulková, dřevěná nebo plastová.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Hmotové rozšíření objektu o přístavby
- Materiálová nesourodost
- Různorodost okenních otvorů a výplní

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Profilované sloupky podstávky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-104

Poznámky



Mikulášovice č. p. 104 - Historický pohled z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na průčelí
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)