

Mikulášovice č. p. 126



Mikulášovice č. p. 126 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 126 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	126
Číslo parcelní:	118
GPS souřadnice:	50.96118,14.38505 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích u mikulášovického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datce:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	7,6 x 16,2
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Plechová / Keramické pálené tašky
Vikýře a střešní okna:	Štičí tlama
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Jednopatrový, částečně podsklepený, čtyřdílný roubený objekt z 1. pol. 19. stol. Pouze před dílem roubené světnice se dochovala konstrukce podstávky, která je zde celá obložená dřevěným bedněním. Druhý díl, síň, spolu s komorovým dílem je buď též roubený nebo hrázděný. Čtvrtým dílem je hospodářská bedněná část. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je z jihu krytá falcovaným plechem a ze severní části pálenými keramickými taškami. Jižní střešní rovinu doplňuje vikýř typu „štičí tlama“ a štíty pod střechou jsou obloženy dřevěným bedněním s lafováním. Ze severní a západní strany jsou k objektu přistavěny drobné přístavky s pultovou střechou. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna s dřevěnými okrasnými obložkami. Vstupní dveře jsou též dřevěné, rámové. V posledních letech u objektu všechny dřevěné části nastřeny nátěrem jedné barvy.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Nízký
-----------------------------	-------

Přehled rušivých prvků:

- Nesourodá střešní krytina
- Falcovaná plechová krytina
- Jednobarevný nátěr

Přehled hodnotných prvků:

- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
- + Okenní okrasné dřevěné obložky
- + Dřevěné štíty s lafováním
- + Dochovaná konstrukce podstávky s dřevěným obložením

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán pouze jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 126 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 126 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-126

Poznámky



Mikulášovice č. p. 126 - Detail okenního rámu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 126 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)