

# Mikulášovice č. p. 16



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Země / Kraj / Okres: | ČR / Ústecký kraj / Děčín  |
| Obec:                | Mikulášovice               |
| Část obce:           | Mikulášovice               |
| K. ú.:               | Mikulášovice               |
| č. p.:               | 16                         |
| Číslo parcelní:      | 361                        |
| GPS souřadnice:      | 50.96517,14.36332 (WGS-84) |

### Poloha:

Objekt se nachází v centru města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

## Památková ochrana

|                    |    |
|--------------------|----|
| Památkově chráněn: | NE |
|--------------------|----|

## Architektonický popis

### Kategorizace

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Datece:            | 1. pol. 19. stol.      |
| Kategorie:         | Objekt                 |
| Typ:               | Měšťanský dům          |
| Stávající využití: | Restaurace / Ubytování |
| Stupeň zachování:  | Dobrý                  |

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tvar půdorysu:        | Obdélný      |
| Typ dispozice:        | Komorový     |
| Rozměry půdorysů [m]: | 11,8 x 17,8  |
| Počet podlaží:        | 2 + Podkroví |

### Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásy do tvaru plochého segmentového oblouku

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Obvodová konstrukce přízemí: | Roubená stěna / Zdivo |
| Obvodová konstrukce patra:   | Hrázděná stěna        |

### Střešní rovina

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tvar střechy:          | Mansardová s polovalbou         |
| Symetrie střechy:      | Symetrická                      |
| Krytina:               | Šablony z recyklovaného plastu  |
| Vikýře a střešní okna: | Sedlové vikýře                  |
| Obložení štítů:        | ANO / Šablony asfaltové šindele |

### Popis

Objekt je patrový, částečně podsklepený, trojdílný, dvouraktový, komorového typu. Dříve bylo přízemí celé roubené s vně umístěnou podstávkovou konstrukcí. Dnes (2024) se roubení dochovalo pouze na západní a částečně na východní straně, severní strana byla celá vyzděná. Patro je s velkou pravděpodobností hrázděné, bylo u něj nově nahrazeno plechové obložení severní stěny a břidlicové obložení východní i západní stěny za obložení ze šablon z recyklovaného plastu. Celý objekt je zastřešen symetrickou mansardovou střechou s polovalbou, kterou ze severní strany doplňuje pět vikýřů se sedlovou střechou. Střešní krytina a obložení štítů je nově ze šablon z recyklovaného plastu, které nahradily šablony z asfaltové šindele tvarem imitujícím bobrovku. Úplně prvotní krytina a obložení štítů bylo u tohoto objektu řešeno šablonami z přírodní břidlice. Z dvorní strany je k objektu přistaven zděný přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách v přízemí a v patře byla nahrazena původní okna za nová jednokřídlová plastová okna s členěním do latinského kříže. Na severním průčelí objektu dodnes dominuje vstupní kamenný portál s betonovou markýzou.

## Klasifikace arch. znaků

|               |            |
|---------------|------------|
| Dle projevu:  | Negativní  |
| Dle významu:  | Doplňující |
| Dle cennosti: | Běžný      |

## Zhodnocení

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Stupeň neregulovaných změn: | Vysoký |
|-----------------------------|--------|

### Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené severní stěny
- Obložení přízemní severní strany obkladovým kamennými pásy
- Odstranění podstávky na severní straně
- Obložení patra a štítů šablonami z recyklovaného plastu
- Krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Plastová jednokřídlá okna

### Přehled hodnotných prvků:

- + Mansardová střecha
- + Střešní vikýře

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

|                     |  |
|---------------------|--|
| Poslední prohlídka: | 3/2024 - S. Šulcová                            |
| Ostatní prohlídky:  | 6/2017 - S. Šulcová<br>7/2003 - TUR Šluknovsko |

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-16](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-16)

## Poznámky



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 16 - Historický pohled ze západu (Zdroj: Z osobního archivu p. Václava Kutílka)