

Mikulášovice č. p. 212



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	212
Číslo parcelní:	112
GPS souřadnice:	50.96101,14.38569 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Do L
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	9,1 x 6,9; 6,9 x 5,2
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Asymetrická
Krytina:	Plechová
Vikýře a střešní okna:	Pultové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Okrasně sestavovaný eternit / plechové

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný roubený objekt z 1. pol. 19. stol komorového typu. Čtvrtý díl byl ubourán, při čemž se zachovalo pouze torzo suterénu. Všechny tři díly byly roubené, konstrukce podstávky s dřevěným bedněním imitující bosáž se dochovala pouze ve východní části objektu. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou s plechovou krytinou. Na severní střešní rovině se nachází vikýř s pultovou střechou. Východní štít je obložen břidlicí se světle-tmavým vzorem, západní štít je obložen falcovanými plechovými panely. Na dvorní a severní straně je přistavěn přístavek se střechou pultovou. Objekt má dnes (2024) nově osazená plastová okna nesourodých rozměrů, vstupní portál je nově zakryt zmiňovaným přístavkem - zádveřím.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Negativní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Vysoký
-----------------------------	--------

Přehled rušivých prvků:

- Osazení plastových oken
- Přistavené přístavky a ubourání hmoty
- Odebrání okenních dřevěných obložek

Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicové obložení východního štítu
- + Roubená světnice
- + Dochovaná konstrukce postávky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn a stávajícímu stavu není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-212

Poznámky



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)