

Mikulášovice č. p. 212



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 212
Číslo parcelní: 112
GPS souřadnice: 50.96101,14.38569 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 9,1 x 6,9; 6,9 x 5,2
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Plechová
Vikýře a střešní okna: Pultové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaný eternit / plechové

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný roubený objekt z 1. pol. 19. stol komorového typu. Čtvrtý díl byl ubourán, při čemž se zachovalo pouze torzo suterénu. Všechny tři díly byly roubené, konstrukce podstávky s dřevěným bedněním imitující bosáž se dochovala pouze ve východní části objektu. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou s plechovou krytinou. Na severní střešní rovině se nachází vikýř s pultovou střechou. Východní štít je obložen břidlicí se světle-tmavým vzorem, západní štít je obložen falcovanými plechovými panely. Na dvorní a severní straně je přistavěn přístavek se střechou pultovou. Objekt má dnes (2024) nově osazená plastová okna nesourodých rozměrů, vstupní portál je nově zakryt zmiňovaným přístavkem - zádveřím.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Osazení plastových oken
- Přistavené přístavky a ubourání hmoty
- Odebrání okenních dřevěných obložek

Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicové obložení východního štítu
- + Roubená světnice
- + Dochovaná konstrukce postávky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn a stávajícímu stavu není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-212

Poznámky



Mikulášovice č. p. 212 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)