

Mikulášovice č. p. 262



Mikulášovice č. p. 262 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 262 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 262
Číslo parcelní: 253
GPS souřadnice: 50.96223,14.37374 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,2 x 15,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný objekt umístěný na vysoké podezdívce pochází z 1. pol. 19. stol. Dispozice je chlévního typu, kde je roubená světnice na jedné straně zděné síně a na druhé je zděný chlív. Objekt má dochovanou roubenou světnici, zbylé zděné díly byly nově omítnuty a natřeny oranžovou fasádní barvou. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu s dřevěným obložením imitující bosáž. Mezi sledovanými lety 2003-2017 došlo k přístavbě zádveří s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá eternitovými šablonami vč. kolmého olemování krajů. Ve střešní rovině se nachází pouze dva drobné světlíky. Pod střechou na obou štítových stěnách je obložení ze šablon z asfaltové šindele. V obvodových stěnách jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna bez dalšího členění.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele
- Osazená plastová jednokřídlá okna
- Nesourodé okenní otvory a jejich výplně

Přehled hodnotných prvků:

- + Roubená světnice
- + Podstávková konstrukce s obložením imitujícím bosáž
- + Eternitová krytina s kolmým olemováním krajů

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 262 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-262

Poznámky



Mikulášovice č. p. 262 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)