

Mikulášovice č. p. 285



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 285
Číslo parcelní: 301/1
GPS souřadnice: 50.96400,14.36826 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází východně od centra města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,5 x 13,9
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Profilovaná plechová
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Do dvora patrový, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Jedna roubená světnice s podstávkovou konstrukcí navazuje na zděný díl síně. Díl chléva je zde také zděný. Hmota objektu je z dvorní jižní zvednuto o patro. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu s bedněním imitujícím bosáž. Objekt je zastřešen nesymetrickou sedlovou střechou, která je dnes (2024) krytá plechovou profilovanou krytinou barvy červené imitující keramické tašky. Východní štít je obložen bedněním na sraz, západní štít je vyzděn. Ve střešních rovinách se nachází nově dva sedlové vikýře dvou různých velikostí. Ve stěnách objektu jsou osazena různorodá okna. Vstupní dřevěné dveře v severním průčelí byly vyzděny a přesunuty do dvorní části objektu. Objekt dnes prochází stále rozsáhlou rekonstrukcí.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Materiálová nesourodost
- Atypické střešní sedlové vikýře
- Rozměrově nevhodná okna v roubené části
- Různorodost okenních otvorů a výplní
- Vyzdění vstupního portálu

Přehled hodnotných prvků:

+ Konstrukce podstávky s bedněním imitujícím bosáž

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k jeho vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-285

Poznámky



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Detail podstávkového pole s okenními otvory (Zdroj: S. Šulcová, 2017)