

Mikulášovice č. p. 354



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: Mapy.cz, 2016)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 354
Číslo parcelní: 481
GPS souřadnice: 50.96687,14.35100 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází na západní hranici středu města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datum: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 7,6 x 14,6
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindel
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice / sestavovaný eternit

Popis

Patrový, částečně podsklepený, čtyřdílný objekt z 1. pol. 19. stol. Roubená světnice se dochovala částečně na východní a jižní straně, severní strana byla již vyzděna. Konstrukce podstávky byla zčásti rozebrána, zůstaly z ní pouze jen některé pásky, rozpěry a zhlaví sloupků. Zbývající dva díly byly také roubené a čtvrtý hospodářský bedněný, dnes již také vyzděný. Patro je pravděpodobně hrázděné s celoplošným obložením ze šablon z přírodní břidlice s tmavo-světlými vzory. Západní štít je obložen z jednobarevných eternitových šablon. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s námětky, která je krytá novodobými šablonami z asfaltové šindele. Ze severu a z jihu na objekt navazují zděné přístavky s pultovou střechou. Ve stěnách se dochovaly okrasné dřevěné okenní obložky se zdobnými ornamenty. Původní okna se v objektu dochovala, a to dřevěná dvoukřídlá šestitabulková i okna s členěním do latinského kříže. V poslední době došlo v západní části objektu k výměně několika oken za okna plastová.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Částečné vyzdění roubené světnice
- Částečné rozebrání podstávkové konstrukce
- Střešní krytina ze šablon z asfaltových šablon
- Osazení několika novodobých plastových oken
- Zděné přístavky na severní straně

Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicové obložení patra a východního štítu
- + Světle-tmavý vzor u břidlicového obložení
- + Eternitové obložení západního štítu
- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
- + Okrasné dřevěné okenní obložky

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku, na základě hodnotných prvků a náročné rehabilitaci možno nově pak doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: Mapy.cz, 2016)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-354

Poznámky



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 354 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: Mapy.cz, 2016)