

Mikulášovice č. p. 400



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 400
Číslo parcelní: 595
GPS souřadnice: 50.97468,14.34758 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích u hlavní komunikace a jeho orientace je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,0 x 15,7
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, pásky a ližina jsou seříznuty do oblouku, na způsob arkády
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Vlákno-cementové šablony
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / svislé dřevěné bednění

Popis

Do ulice patrový, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Jedna roubená světnice s kontrastní výmazkou navazuje na zděný díl síně. Díl chlěva a hospodářské části je zde také zděný. Ke hmotě objektu je z dvorní (severní) strany přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu, pásky jsou spolu s rozpěrou seříznuty do kruhového segmentu. Hrázdění se nejspíše dochovalo pouze nad roubenou světnicí, zbylé stěny patra jsou zděné. Východní štítová stěna je obložena eternitovými šablonami, část jižní strany patra a západní štít je obložen dřevěným bedněním s laťováním. Celý objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou s vlákno-cementovou krytinou červené barvy. Ve střešních rovinách se nenacházejí vikýře či střešní okna. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna, okna s členěním do latinského kříže, nebo pouze jednoduchá dvoukřídlá okna. Vstupní dřevěné dveře v kamenné zárubni byly zde nahrazeny za okno a dveře přesunuty na dvorní stranu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Nesourodé materiálové obložení
- Nesourodé okenní výplně
- Vstupní dveře nahrazeny oknem

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Roubená světnice s kontrastní výmazkou
- + Dřevěná dvoukřídlá okna
- + Dřevěné okenice

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje podstávkového domu na Šluknovsku, s ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-400

Poznámky



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 400 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)