

# Mikulášovice č. p. 405



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovice  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 405  
Číslo parcelní: 618  
GPS souřadnice: 50.97625,14.34809 (WGS-84)

Poloha:  
Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, v těsné blízkosti hlavní komunikace, a jeho orientace je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komerový  
Rozměry půdorysů [m]: 8,0 x 12,5  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstavky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Šablonová břidlice  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdlínný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Dispozici přízemí tvoří jedna roubená světnice, síň, a roubená komora. Dochovaná podstávková konstrukce je po celém přízemí vně roubených stěn jednoduchého typu, pásky spolu s rozpěrou jsou seříznuty do plochého kruhového segmentu. Ze středního traktu, z východní části síně, vystupuje krátké kolmé patrové křídlo. K západní části je přistavěn zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Štítové zdi jsou obloženy eternitovými šablonami. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou netypického sklonu, který je větší než 45°. Střešní rovina není doplněna o vikýře či střešní okna. Střešní krytinu tvoří šablony z přírodní břidlice. V stěnách přízemí jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Zděný přístavek na dvorní straně

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená konstrukce světnice a komory  
+ Dochovaná konstrukce podstavky  
+ Eternitové obložení štítů  
+ Břidlicová střešní krytina  
+ Kolmé okrajové olemování u štítů i střešních rovin  
+ Dřevěná šestitabulková okna

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje vesnického přízemního domu na Šluknovsku a na základě svých hodnotných prvků je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-405](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-405)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)