

Mikulášovice č. p. 405



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 405
Číslo parcelní: 618
GPS souřadnice: 50.97625,14.34809 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, v těsné blízkosti hlavní komunikace, a jeho orientace je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 8,0 x 12,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstavky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdlínný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Dispozici přízemí tvoří jedna roubená světnice, síň, a roubená komora. Dochovaná podstávková konstrukce je po celém přízemí vně roubených stěn jednoduchého typu, pásky spolu s rozpěrou jsou seříznuty do plochého kruhového segmentu. Ze středního traktu, z východní části síně, vystupuje krátké kolmé patrové křídlo. K západní části je přistavěn zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Štítové zdi jsou obloženy eternitovými šablonami. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou netypického sklonu, který je větší než 45°. Střešní rovina není doplněna o vikýře či střešní okna. Střešní krytinu tvoří šablony z přírodní břidlice. V stěnách přízemí jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zděný přístavek na dvorní straně

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená konstrukce světnice a komory
+ Dochovaná konstrukce podstavky
+ Eternitové obložení štítů
+ Břidlicová střešní krytina
+ Kolmé okrajové olemování u štítů i střešních rovin
+ Dřevěná šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje vesnického přízemního domu na Šluknovsku a na základě svých hodnotných prvků je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog




Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-405

Poznámky



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 405 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)