

Mikulášovice č. p. 455



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 455
Číslo parcelní: 695/1
GPS souřadnice: 50.98096,14.34336 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích u hlavní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datec: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 6,6 x 15,4
Počet podlaží: 2 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění / sestavovaný eternit

Popis

Patrový, nepodskepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Roubená světnice byla dodatečně zateplená a omítnutá. Druhý a třetí díl jsou zděné. Ke hmotě objektu je z dvorní (severní) strany přistavěn patrový přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu, pásky jsou spolu s rozpěrou seříznuty do kruhového segmentu. Po roce 2017 došlo k obložení podstávky vláknocementovými šablonami černé barvy. Hrázděné patro je také obloženo vláknocementovými šablonami světlé šedivé barvy a ze severu šablonami z asfaltové šindele. Štíty jsou obloženy dřevěným bedněním s laťováním. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha bez vikýřů a střešních oken. Střešní krytina je eternitová vč. kolmého olemování krajů střešní roviny. Ve stěnách objektu jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna bez dalšího členění. Vstupní dřevěné dveře se dnes nachází v průčelí směřujícího do dvora.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Zateplení roubené stěny
- Obložení podstávkové konstrukce vláknocementovými šablonami
- Obložení patra vláknocementovými šablonami bez kolmého olemování okrajů
- Osazení plastových oken

Přehled hodnotných prvků:

- + Rys podstávkové konstrukce
- + Dřevěný bedněný štít s laťováním

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog




Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-455

Poznámky



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 455 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)