

Mikulášovice č. p. 470



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 470
Číslo parcelní: 657
GPS souřadnice: 50.97892,14.34774 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž bývalé školy. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreaace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,7 x 16,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice / šablony z recyklovaného plastu

Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Šablony asphaltové šindele

Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z konce 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou dochovanou roubenou světnicí a se zbylými zděnými díly je zastřešen sedlovou střechou. Pouze nad zděnou částí objektu bylo přistavěno další zděné patro, které je ze severní strany obloženo šablonami z asphaltové šindele. V přízemí se u roubené světnice dochovala konstrukce podstávky se zdobnou bosáží. Střešní krytina je nad světnicí převážně tvořena ze šablon z přírodní břidlice a nad novějším zděným patrem je krytina ze šablon z recyklovaného plastu. Ani na jedné střešní rovině se nevykytují střešní vikýře nebo střešní okna. Obě štítové zdi jsou obloženy šablonami z asphaltové šindele. V obvodových stěnách jsou osazena dřevěná okna různých typů od jednokřídlých po trojdílné, avšak v roubené části se dochovaly hodnotné dřevěné okrasně profilované okenní obložky.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Přistavění patra v západní části objektu
- Obložení štítů šablonami z asphaltové šindele
- Různorodost oken

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Podstávka s dřevěným obložením imitující bosáž
- + Dřevěná dvoukřídlá okna v roubené části
- + Dřevěné okrasně profilované okenní obložky
- + Částečně dochovaná střešní krytina z břidlice

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem konstrukčního vývoje podstávkové konstrukce na Šluknovsku, po velmi náročné rehabilitaci by bylo možné doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-470

Poznámky



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)