

Mikulášovice č. p. 471



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 471
Číslo parcelní: 656
GPS souřadnice: 50.97877,14.34840 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž bývalé školy. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,7 x 16,5
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Profilované sloupky, bohatě vyřezávané pásy a ližina
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdívno

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt s podkrovím z 2. pol. 18. stol. V roubené části se nacházela světnice, zbylé dva díly v přízemí jsou zděné. Konstrukce podstávky je dochovaná zdobně profilovaná na sloupcích, páscích i rozpěrách. Patro je hrázděné a obloženo břidlicí se zdobnými vzory z východní a západní strany. Zbylé stěny v patře jsou obloženy vláknocementovými šablonami. Objekt je zastřešen sedlovou symetrickou střechou s břidlicovou krytinou s kolmým olemováním okrajů. Jižní střešní rovinu doplňuje vikýř typu „štičí tlama“. Štíty jsou okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice v kombinaci světlých a tmavých barev šablon. Ve stěnách tohoto objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a také okna s členěním do latinského kříže. U oken se dochovaly zdobně profilované dřevěné obložky. Ve třetím zděném díle došlo k osazení novodobých balkonových dveří.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Obložení z vláknocementových šablon
- Novodobé balkonové dveře ve zděné části

Přehled hodnotných prvků:

+ Okrasně profilovaná celá konstrukce podstávky
+ Břidlicová krytina
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"
+ Kolmé olemování okrajů ve střešní rovině, u štítových zdí
+ Břidlicové obložení na štítových zdí
+ Světle-tmavý vzor břidlicového obložení
+ Okrasně profilované okenní dřevěné obložky
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-471

Poznámky



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 471 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)