

Mikulášovice č. p. 568



Mikulášovice č. p. 568 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 568 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 568
Číslo parcelní: 424
GPS souřadnice: 50.96689,14.35776 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v centru města, západně od kostela sv. Mikuláše a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,7 x 19,4
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu

Popis

Patrový, podsklepený, čtyřdílný objekt z 2. pol. 18. stol. (1775) má půdorys chlévního typu. Díl světnice je roubený s dochovanou podstávkovou konstrukcí s profilovanými sloupky. Zbylé díly jsou zděné, v poslední zděném dílu došlo přibližně v 50. letech 19. stol. k vestavení obchodní jednotky s velkými výkladci a k osazení trojdílných špaletových oken ve stěnách západního průčelí. Patro je hrázděné s vizuálně příznanou hrázděnou konstrukcí bez vzpěr. Samotná podstávka není konstrukčně spojená s hrázděným patrem. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s námětky, dříve krytou eternitovými šablonami, dnes (2024) šablonami z asfaltové šindele. Štíty okrasně obloženy ze sestavovaných šablon z přírodní břídlíce byly mezi lety 2003-2017 nahrazeny za novodobé šablony z recyklovaného plastu. Z dvorní strany jsou k objektu přistaveny zděné přístavky s pultovou střechou. V roubených stěnách se dochovaly dřevěné obložky se zdobnými ornamenty. Původní okna jsou již v objektu vyměněná za dřevěná jednokřídlá okna. Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna se dochovala pouze v podkrovní části.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení štítů ze šablon z recyklovaného plastu
- Vestavěná obchodní jednotka ve čtvrtém dílu

Přehled hodnotných prvků:

- + Profilované sloupky podstávky
- + Vizuálně příznaná hrázděná konstrukce v patře
- + Okenní dřevěné obložky
- + Vstupní portál vč. dřevěných dveří

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytinu a obložení štítů možno doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 568 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 568 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog




Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-568

Poznámky



Mikulášovice č. p. 568 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 568 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)