

Mikulášovice č. p. 56



Mikulášovice č. p. 56 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 56 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	56
Číslo parcelní:	288
GPS souřadnice:	50.96361,14.37088 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází východně od středu města a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace	
Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	7,9 x 18,3
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásy do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna:	Střešní okna
Obložení štítů:	ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, třídlínný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z konce 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou roubenou světnicí, která je dnes vyzděná, a s druhým a třetím zděným dílem. U světnice se dochovala konstrukce podstávky se zdobnou bosáží na sloupcích. Střecha je sedlová s námětky, pokrytá střešní krytinou ze šablon z přírodní břidlice. Obě střešní roviny doplňují střešní okna. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo okrasné obložení z přírodní břidlice. V obvodových stěnách tohoto podstávkového domu jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže. V posledních letech došlo k umístění solárních panelů na západní část jižní střešní roviny.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Nízký
------------------------------------	-------

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Osazená plastová okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicová krytina vč. kolmého olemování okrajů střešní roviny
- + Okrasné břidlicové obložení štítů -motiv lunety
- + Dochovaná podstávková konstrukce s bosáží u sloupků

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, s ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 56 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-56

Poznámky



Mikulášovice č. p. 104 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)