

Mikulášovice č. p. 5



Mikulášovice č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	5
Číslo parcelní:	397
GPS souřadnice:	50.96624,14.36017 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází ve středu města, v těsné blízkosti kostela sv. Mikuláše a jeho orientace je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	ANO
Chráněn od:	03.05.1958
Památková ochrana:	Kulturní památka
Číslo ÚSKP:	24120/5-3862

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 18. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Měšťanský dům
Stávající využití:	Restaurace / Ubytování
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	11,2 x 17,3
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Mansardová s valbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna:	Pultové vikýře
Obložení štítů:	NE

Popis

Obdélný patrový dům, s roubeným přízemím a hrázděným patrem pochází z přelomu 18. a 19. stol. Objekt je postaven na vysokém kamenném soklu vyrovnávajícím zdejší svažitost terénu. Podstávkový dům je trojdílný s dvoutraktem s dispozičním rozvržením komorového typu. Všechny tři díly jsou v přízemí roubené, před nimi se tyčí podstávková konstrukce s jemně profilovanými sloupky. Patro je hrázděné s vizuálně přiznanou hrázděnou konstrukcí, vzpěry jsou pouze v krajních polích. Celý objekt je zastřešen symetrickou mansardovou střechou s valbou a pultovými vikýři. Střešní krytinu tvoří šablony z přírodní břidlice vč. charakteristického kolmého okrajového olemování. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a v přízemním vstupním portále jsou osazeny rámové dřevěné dvoukřídlé dveře.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Jedinečný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Novodobější přístavba ze západní části objektu


Přehled hodnotných prvků:

- + Roubené stěny v přízemí
- + Dochovaná konstrukce podstávky s profilovanými sloupky
- + Vizuálně přiznaná hrázděná konstrukce v patře
- + Střešní krytina ze šablon z přírodní břidlice
- + Kolmé okrajové olemování střešní roviny
- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu a je doporučen k pokračující ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 5 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-5

Poznámky



Mikulášovice č. p. 5 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 5 - Historický pohled 1906
(Zdroj: MIKULÁŠOVICE - NIXDORF. MIKULÁŠOVICE - NIXDORF [online]. Horvatič Josef ©2024 [cit. 2024-02-28]. Dostupné z: <https://nixdorf.estranky.cz>)



Mikulášovice č. p. 5 - Historický pohled
(Zdroj: MIKULÁŠOVICE - NIXDORF. MIKULÁŠOVICE - NIXDORF [online]. Horvatič Josef ©2024 [cit. 2024-02-28]. Dostupné z: <https://nixdorf.estranky.cz>)