

Mikulášovice č. p. 648



Mikulášovice č. p. 648 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 648 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 648
Číslo parcelní: 867
GPS souřadnice: 50.96244,14.37001 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází východně od středu města Mikulášovice. Objekt je situován dále od potoka a hlavní komunikace, jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 7,6 x 12,4
Počet podlaží: 1 + Polopatro
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: NE

Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt pochází z 2. pol. 19. stol. V části, kde dříve bývala roubená světnice se dochovala pouze podstávková konstrukce jednoduchého typu. Polopatro je tvořeno hrázděním. Východní a západní štíty byly před rokem 2017 obloženy eternitovými šablonami, které se dodnes nedochovaly, neboť celý objekt prošel zateplením a omítnutím. Střecha je sedlová s polovalbou, krytá šablonami z recyklovaného plastu. Na severní straně střešní roviny se dříve nacházel vikýř typu „štičí tlama“, který byl nahrazen klasickým střešním oknem v rovině střechy. K jižní straně je nově přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou navazující na střechem hlavní hmoty. V stěnách přízemí a v podkroví jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Odebrání střešního vikýře typu "štičí tlama"
- Zateplení a omítnutí celého objektu
- Osazená plastová jednokřídlá okna

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná jednoduchá podstávková konstrukce

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spouštěcí doklad vývoje šluknovských podstávkových domů s polopatrem. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 648 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog

Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-648

Poznámky



Mikulášovice č. p. 648 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)