

Mikulášovice č. ev. 5



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. ev.: 5
Číslo parcelní: 647
GPS souřadnice: 50.97823,14.34893 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž bývalé školy, a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Znehodnocený

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 6,2 x 12,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstavky: Znehodnocená
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindel
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Roubená světnice v západní části objektu byla v období 2017-2024 vyzděna a podstávková konstrukce rozebrána. Zbylé dva díly jsou zděné. Objekt má sedlovou symetrickou střechu s krytinou z asfaltové šindele, dříve zde byla eternitová krytina. Novodobá střešní okna nahradila vikýř s pultovou střechou. Oba dva štíty jsou nově obloženy dřevěným bedněním s laťováním. K původní hmotě objektu je ze vstupního průčelí přistavěno zděné zádveří a z dvorní strany je přistaven přízemní přístavek, oba přístavky jsou s pultovou střechou. V objektu jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Odebrání podstávkové konstrukce
- Odebrání střešního pultového vikýře
- Osazená plastová jednokřídlá okna

Doporučení:

Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn došlo k nenávratnému znehodnocení tohoto podstávkového domu. Objekt není doporučen k žádné ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-ev5

Poznámky



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. ev. 5 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)