

# Mikulášovičky č. p. 14



Mikulášovičky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovičky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovičky  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 14  
Číslo parcelní: 735  
GPS souřadnice: 50.97057,14.36813 (WGS-84)

Poloha:  
Objekt se nachází v Mikulášovičkách a jeho orientace je SZ-JV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 7,9 x 15,7  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z konce 1. pol. 19. stol. s jednou dochovanou roubenou světnicí s kontrastní výmazkou a se zbylými zděnými díly. Pouze nad zděnou částí objektu bylo přistavěno další zděné patro, zastřešení tohoto patra navazuje na hřeben původní hmoty. V přízemí u roubené světnice se dochovala konstrukce podstávky se zdobně profilovanými sloupky. Střecha je sedlová, pokrytá střešní krytinou ze šablon z recyklovaného plastu. Ani na jedné střešní rovině se nevykytují vikýře nebo střešní okna. Pod střechou jsou oba štíty obloženy dřevěným bedněním s laťováním. V obvodových stěnách tohoto podstávkového domu jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna s imitací členění. Hospodářská část byla transformována na garáž s automatickými sekvenčními vraty.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

### Přehled rušivých prvků:

- Hmotové zvýšení
- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Osazená plastová okna


### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou
- + Konstrukce podstávky s profilovanými sloupky

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k hodnotnému zastoupení hodnotných prvků lze nově doporučit k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovičky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: Archiv, 1980)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/mikulasovicky-14](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovicky-14)

## Poznámky

---

---

---

---

---