

# Mikulášovičky č. p. 3



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2023)



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovičky  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 3  
Číslo parcelní: 746  
GPS souřadnice: 50.97050,14.37055 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází v Mikulášovičkách a jeho orientace je SZ-JV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Trvalé bydlení  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do L  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 13,2 x 7,8 ; 10 x 9,5  
Počet podlaží: 1 + Polopatro

#### Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Asfaltová šindele  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Polopatrový, podsklepený, trojdielný objekt s polopatrem a se severním patrovým křídlem pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je chlévního typu, roubená světnice byla později vyzděna a omítnutá. Konstrukce podstávky je jednoduchého typu se střídě profilovanými sloupky, podstávka se dochovala v přízemí východní části objektu. Zbylé díly, síň a chlív, jsou v přízemí zděné. Křídlo je v patře bedněné s laťováním v stejné barvě nátěru. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je jednoduchá bez vikýřů či střešních oken. Střešní krytinou jsou šablony z asfaltové šindele. Východní štít je bedněný s laťováním. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná okna z 50. let jednokřídlá či dvoukřídlá. Ve stejném období lze předpokládat výstavbu zděného přístavku na západním průčelí, kterým je garáž s pultovou střechou.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice  
- Střešní krytina ze šablony z asfaltové šindele  
- Garážový přístavek

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná podstávková konstrukce s profilovanými sloupky  
+ Dřevěné bednění štítů a patra křídla

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů s polopatrem. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovičky č. p. 3 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: Osobní archiv p. L. F. Fišera, 1980)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 10/2023 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/mikulasovicky-3](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovicky-3)

## Poznámky

---

---

---

---